

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 1
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
структурное подразделение ГАУ ДПО АмИРО
Детский технопарк «Кванториум-28»

Организация, расположенная на объекте:

ГАУ ДПО «АмИРО»

Адрес объекта: ***675002, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Пушкина, д. 44***

Руководитель: ***Директор детского технопарка «Кванториум-28» Домашенко Н.А.***



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: *Детский технопарк «Кванториум-28»*
 1.2. Адрес объекта: *675002, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Пушкина, д. 44*
 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание *2* этажа, *2756*, *8* кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (*да*, нет) *3591,0* кв.м
 1.4. Год постройки здания *1959* г., дата последнего капитального ремонта *2020* г.
 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____, капитального _____

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): *Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Амурский областной институт развития образования» (ГАУ ДПО «АМИРО»)*
 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) *675005, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Северная, д. 107*
 1.8. Основание для пользования объектом: *оперативное управление*
 1.9. Форма собственности: *государственная*
 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) *региональная*
 1.11. Вышестоящая организация (наименование) *Министерство образования и науки Амурской области*
 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты *г. Благовещенск, ул. Шимановского, д. 8*

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: *образование*
 2.2 Виды оказываемых услуг:
 2.3 Форма оказания услуг: (*на объекте*, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (*дети*, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями слуха, нарушениями зрения, нарушениями умственного развития*
 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность *100 человек*
 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) *да*

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Автобусы 52, 80, 301, 442, 457, 486, маршрутки 58к, 103к (остановка «Улица Пушкина»)

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: *есть*

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта 220 м

3.2.2 Время движения (пешком) 4 минуты

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да

3.2.4 Перекрестки: да

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: есть (оборудованы съезды)

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта |
|-----------|---|--|
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | |
| | <i>в том числе инвалиды:</i> | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение | |
|-----------|---|---|---------------|--------------|
| | | | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-И (Г,У,О) ДЧ-И (К,С) | - | 1.1-1.5 |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-И (Г,У,О) ДУ (К,С) | - | 2.1-2.8 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ДУ (К,С) | - | 3.1- 3.13 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-В | - | 4.1- 4.14 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДП-И (Г,У,О) ДУ (К,С) | - | 5.1- 5.10 |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДП-В | - | 6.1- 6.10 |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-И (Г,У,О,К) ДУ (С) | - | - |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДП-И (У), ДЧ-И (Г,О), ДУ (К,С).

ОСИ доступен полностью для инвалидов с нарушением умственного развития, доступен частично для инвалидов с нарушением слуха, для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, доступен условно для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках, для инвалидов с нарушением зрения.

Ручка калитки не контрастна относительно полотна калитки. Отсутствует съезд к парковочному месту для инвалидов. Отсутствует парковочное место увеличенных размеров для транспорта инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске.

Ручка входной двери не контрастна относительно дверного полотна. Ширина проема створки входной двери в свету менее 0,9 м (0,82 м). Высота порога входной двери более 0,014 м (0,03 м). На прозрачных полотнах двери и ограждений в тамбуре отсутствует контрастная маркировка. Ручка двери в тамбуре не контрастна относительно дверного полотна. Ширина проема створки двери в тамбуре в свету менее 0,9 м (0,77 м).

Перед подъемом на внутреннюю лестницу отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели. Ручки дверей, расположенных на путях движения внутри здания, не контрастны относительно дверных полотен. Высота порогов дверей, расположенных на путях движения внутри здания, более 0,014 м (0,04 м). Лестницы на путях эвакуации не обозначены контрастно. Лестницы на эвакуационных выходах не дублируются пандусами.

Выключатель света в универсальную туалетную комнату расположен на высоте более 1,1 м (1,76 м). Перед входом в гардероб расположена необозначенная и недублирующаяся пандусом лестница.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|----------------|--|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Текущий ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | Текущий ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Не нуждается |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Текущий ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Не нуждается |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Текущий ремонт |
| 8. | Все зоны и участки | Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Для адаптации ОСИ необходимо:

Территория, прилегающая к зданию (участок): обозначить ручку калитки яркой контрастной относительно полотна калитки маркировкой. Обустроить съезд к парковочному месту для инвалидов с уклоном не круче 50%. Обустроить парковочное место увеличенных размеров (3,6х6,0 м) для транспорта инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске.

Вход (входы) в здание: обозначить ручку входной двери яркой контрастной относительно дверного полотна маркировкой. Заменить полотно входной двери на нормативное (с шириной створки в свету не менее 0,9 м). Устранить порог входной двери или занизить до высоты не более 0,014 м. Обустроить на прозрачных полотнах двери и ограждений в тамбуре на высоте 0,9–1,0 м и 1,3–1,4 м яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Обозначить ручку двери в тамбуре яркой контрастной относительно дверного полотна маркировкой. Заменить полотно двери в тамбуре на нормативное (с шириной створки в свету не менее 0,9 м).

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации): обозначить ручки дверей, расположенных на путях движения внутри здания, яркой контрастной относительно дверных

полотен маркировкой. Приобрести инвентарный пороговый пандус. Обозначить проступи краевых ступеней лестниц, расположенных на путях эвакуации, яркой контрастной маркировкой с шириной контрастной полосы в пределах 0,08-0,1 м. Приобрести инвентарный телескопический пандус.

Зона целевого назначения здания (в т.ч. жилые помещения): не нуждается.

Санитарно-гигиенические помещения: обустроить выключатель света в универсальную туалетную комнату на высоте 0,85-1,1 м.

Система информации на объекте (на всех зонах):

4.2. Период проведения работ 2022 г. – 2025 г.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

4.4.1. согласование на Комиссии не требуется

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)* не требуется;

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации не требуется;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) не требуется;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)* не имеется

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности объектов Амурской области на портале <http://zhit-vmeste.ru/>. *(наименование сайта, портала)*

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «20» января 2022 г.

2. Акта обследования объекта: № 1 от «20» января 2022 г.



УТВЕРЖДАЮ

Ректор ГАУ ДПО «АМИРО»

Борзунова Ю.В.

05. 2022 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: *Детский технопарк «Кванториум-28»*
- 1.2. Адрес объекта: *675002, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Пушкина, д. 44*
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2756, 8 кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 3591,0 кв.м
- 1.4. Год постройки здания *1959 г.*, дата последнего капитального ремонта *2020 г.*
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____, капитального _____

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): *Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Амурский областной институт развития образования» (ГАУ ДПО «АМИРО»)*
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) *675005, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Северная, д. 107*
- 1.8. Основание для пользования объектом: *оперативное управление*
- 1.9. Форма собственности: *государственная*
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) *региональная*
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) *Министерство образования и науки Амурской области*
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты *г. Благовещенск, ул. Шимановского, д. 8*

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: *образование*
- 2.2 Виды оказываемых услуг:
- 2.3 Форма оказания услуг: (*на объекте*, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (*дети*, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями слуха, нарушениями зрения, нарушениями умственного развития*
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность *100 человек*
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) *да*

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Автобусы К, 11 (остановка «Чайковского») маршрутки 12 (остановка «Улица Пушкина»)

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: *есть*

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта 220 м

3.2.2 Время движения (пешком) 4 минуты

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да

3.2.4 Перекрестки: да

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: есть (оборудованы съезды)

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта |
|--------|---|---|
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | |
| | <i>в том числе инвалиды:</i> | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|--------|--|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Текущий ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | Текущий ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | Не нуждается |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Текущий ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Не нуждается |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Текущий ремонт |
| 8. | Все зоны и участки | Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

Ректор ГАУ ДПО «АМИРО»



Борзунова Ю.В.